

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	WVGZZZ5NZJW825039	TARGA	FL490DA	PERCORRENZA KM	38407	DATA IMMAT.	11/09/2017
MODELLO	VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI SCR 110KW Business BMT Sport utility vehicle 5-door					DATA PERIZIA	01/04/2021



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli


Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Calotta retr.

Posizione: Sinistra




1



Componente: Parafango post.

Posizione: Destra

2





ALD Automotive

Componente: Porta post. PRM

Posizione: Sinistra

3



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura