

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	VF7SXHMZ6HT712498	TARGA	FM728HF	PERCORRENZA KM	26521	DATA IMMAT.	15/11/2017
MODELLO	CITROËN C3 PureTech 82 Feel Hatchback 5-door					DATA PERIZIA	14/04/2021



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Porta ant PRM

Posizione: Destra


1



Componente: Porta post. PRM

Posizione: Sinistra

2



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura