


SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	VF7PSCFCHR670579	TARGA	FP839MB	PERCORRENZA KM	11803	DATA IMMAT.	29/03/2018
MODELLO	CITROËN C1 1.0 VTi 68 Feel Micro car 5-door					DATA PERIZIA	09/04/2021



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Parabrezza

Posizione:


1



Componente: PRM Paraurti Ant.

Posizione:

2





ALD Automotive

Componente: PRM Paraurti Post.

Posizione:

3



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura