


SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	VF7PSCFBDJR675230	TARGA	FR443SE	PERCORRENZA KM	44145	DATA IMMAT.	18/06/2018
MODELLO	CITROËN C1 1.0 VTi72 Feel Micro car 5-door (Euro 6.2)					DATA PERIZIA	06/05/2020



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Antenna

Posizione:

1



Componente: Calotta retrovisore est.(PRM)

Posizione: Sinistra

2








ALD Automotive

Componente: Paraurti post.

Posizione:

3



Componente: Porta post.

Posizione: Sinistra

4



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura