

## SCHEDA VEICOLO

### Dettagli veicolo

VIN	WF0JXXGAHJJJ79289	TARGA	FW550HC	PERCORRENZA KM	26108	DATA IMMAT.	27/03/2019
MODELLO	FORD FIESTA 1.5 TDCi 85CV Active Cross over 5-door (Euro 6.2)					DATA PERIZIA	06/04/2021



### elenco diagnosi e verifiche effettuate

#### Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

#### Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

#### Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

#### Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

#### Liquidi

Livello liquidi

#### Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli



Chiusure centralizzate

### Dettaglio danni

Componente: Corda tenuta ripiano cappelliera post.

Posizione: Destra

1



Componente: Parabrezza PRM

Posizione:

2





# ALD Automotive

Componente: Porta ant PRM

Posizione: Sinistra

3



Componente: Porta ant.

Posizione: Destra

4



Componente: Spoiler ant PRM

Posizione:

5



#### LEGENDA DESCRIZIONI

**D.E.:** Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

**FORFAIT/FF/RIPARAZIONE:** Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

**PRIMER:** Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

**PRM:** Normale usura