

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	3HGRU8750JM401494	TARGA	FR811SE	PERCORRENZA KM	23817	DATA IMMAT.	25/06/2018
MODELLO	HONDA HR-V 1.6 Elegance Navi ADAS Sport utility vehicle 5-door (Euro 6)					DATA PERIZIA	24/09/2020



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Stato generale carrozzeria: non si riscontrano anomalie, se non solo quelle da normale usura quindi non valorizzabili.

LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura