

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	VNVK1400460127012	TARGA	FN575GG	PERCORRENZA KM	29952	DATA IMMAT.	31/01/2018
MODELLO	NISSAN MICRA dCi 90 Acenta Hatchback 5-door					DATA PERIZIA	06/05/2019



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio navigatore

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Parafango post.

Posizione: Destra


1



Componente: Porta ant.

Posizione: Sinistra

2





ALD Automotive

Componente: Smacchiatura interni (forfait)

Posizione:

3



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura