

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	W0V0XEP68J4129005	TARGA	FP832RP	PERCORRENZA KM	40189	DATA IMMAT.	21/08/2018
MODELLO	OPEL CORSA 1.3 CDTI Advance 75cv Hatchback 5-door (Euro 6)					DATA PERIZIA	01/10/2020



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Parabrezza

Posizione:

1



Componente: Pneumatico 195/55r16 post

Posizione: Destra

2



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura