

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	VF1RFE00760615221	TARGA	FR521SF	PERCORRENZA KM	49966	DATA IMMAT.	06/06/2018
MODELLO	RENAULT KADJAR 1.5 Energy dCi 110cv BUSINESS Cross over 5-door					DATA PERIZIA	03/02/2021



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli



Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: FANALE POST. PRM

Posizione: Destra


1



Componente: SMACCHIATURA

Posizione:

2



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRM: Normale usura