

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	WME4533421K304119	TARGA	FS677BE	PERCORRENZA KM	21574	DATA IMMAT.	01/08/2018
MODELLO	SMART FORTWO COUPÉ 70 1.0 52kW passion twinamic Coupé 3-door					DATA PERIZIA	24/09/2020



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Cofano ant. PRM

Posizione:

1



Componente: Parabrezza PRM

Posizione:

2



Componente: Paraurti ant. PRM

Posizione:

3



Componente: Paraurti post.

Posizione:

4



Componente: Porta ant. PRM

Posizione: Destra

5



Componente: Porta ant. PRM

Posizione: Sinistra

6



Componente: Tappo gancio traino paraurti post.

Posizione:

7



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura