


## SCHEDA VEICOLO

### Dettagli veicolo

VIN	SB1K53BE40E001485	TARGA	FW125HC	PERCORRENZA KM	3500	DATA IMMAT.	22/03/2019
MODELLO	TOYOTA COROLLA 2.0 Hybrid Lounge Hatchback 5-door					DATA PERIZIA	28/09/2020



### elenco diagnosi e verifiche effettuate

#### Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

#### Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

#### Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

#### Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

#### Liquidi

Livello liquidi

#### Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli


Chiusure centralizzate

### Dettaglio danni

Componente: Paraurti ant.

Posizione:

1



#### LEGENDA DESCRIZIONI

**D.E:** Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

**FORFAIT/FF/RIPARAZIONE:** Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

**PRIMER:** Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

**PRM:** Normale usura