

SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	WVWZZZAAZKD116448	TARGA	FT225CY	PERCORRENZA KM	25613	DATA IMMAT.	15/11/2018
MODELLO	VOLKSWAGEN UP! 1.0 44kW move up!					DATA PERIZIA	02/10/2020



elenco diagnosi e verifiche effettuate

Conformità generale

Veicolo in linea con il kilometraggio registrato

Stato pneumatici in consegna

Conforme agli standard di sicurezza previsti dal CdS

Trasmissione e impianto frenante

Inserimento marce

Verifica spia freni

Verifica freno stazionamento

Impianto elettrico

Avviamento

Luci interne ed esterne

Spie quadro strumenti accese

Liquidi

Livello liquidi

Verifica funzionale accessori / servizi abitacolo

Climatizzatore

Radio e/o navigatore (se presente)

Alzacristalli

Chiusure centralizzate

Dettaglio danni

Componente: Paraurti ant.

Posizione:

1



Componente: Paraurti post. PRM

Posizione:

2






ALD Automotive

Componente: Porta post.

Posizione: Sinistra

3



LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

FORFAIT/FF/RIPARAZIONE: Lieve anomalia riparabile con tecniche di SMART repair

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura

PRM: Normale usura